

## Identification

---

Identifiant	68SIS06554
Nom usuel	ANC. SACM (Pointe Citroen)
Adresse	1 rue de la Fonderie
Lieu-dit	
Département	HAUT-RHIN - 68
Commune principale	MULHOUSE - 68224
Caractéristiques du SIS	Jusqu'en 1957 la Filature Alsacienne de Laine Peignée GLUCK & Cie a occupé le site. De juin 1957 à janvier 1975, le site a accueilli la fabrication des transmissions pour les automobiles de marque CITROEN par Groupe CITROEN. Puis de janvier 1975 à décembre 1992, il y a eu une activité de stockage et d'emballage de moteurs diesel par SACM de Mulhouse (75-89) puis SACM Diesel (89-92). Les bâtiments existant en 1994 sur la "pointe CITROEN" auraient été construits de 1890 à 1960. le site accueille la clinique Saint Sauveur.
Etat technique	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
Observations	<p>En 1994, à l'occasion de travaux de démolition et d'affouillement menés pour le compte du propriétaire (anciennement ALSPI), la présence de scories et de déchets pollués par des hydrocarbures a été mise en évidence.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- les déchets souillés d'hydrocarbure ont été incinérés ;</li><li>- les scories-machefers ont été réutilisées conformément aux dispositions de la circulaire machefers soit sur le site, soit à l'extérieur.</li></ul> <p>La société ALSPI, propriétaire du site a été considérée comme exploitant de l'installation et le préfet lui a imposé des prescriptions visant à caractériser les déblais et d'en assurer l'élimination par l'arrêté préfectoral du 22 décembre 1994. Les travaux se sont déroulés en juillet 1995, en vue de la construction de bâtiments à haute qualité environnementale (clinique, logements). Il a été procédé à l'analyse des 11 000m<sup>3</sup> de terres et gravats, sables et scories stockés provisoirement dans deux hangars du site SACM sur dalles étanches à l'abri des précipitations météorologiques et provenant de l'excavation de la zone de la clinique Saint Sauveur. Pour les métaux, toutes les concentrations sont soit inférieures au seuil de détection, excepté pour l'arsenic (max 12µg/l). Pour les composés organohalogénés volatils, on trouve quelques quelques traces de :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>trichloroéthylène (21,9 µg/l) ;</li><li>dichlorométhane (62 µg/l) ;</li></ul> <p>Ces dépôts de terres polluées et de déchets industriels constituent une installation classée pour la protection de l'environnement relevant de la rubrique 167B (décharge en déchets industriels provenant d'ICPE).</p> <p>Un prélèvement d'eau de nappe a été réalisé dans le puits présent et conservé sur le site en 1994. Le contrôle réalisé sur la qualité de la nappe permet d'évaluer l'impact de ces couches "de scories" sur l'environnement. Ce contrôle est donc une façon indirecte d'analyser et d'estimer le risque inhérent à la présence de cette couche de scories.</p>

Lors de travaux d'agrandissement de la clinique Saint sauveur des cuves chargées d'hydrocarbures ont été découvertes. Ces cuves ont été extraites et les terres souillées ont été traitées en centre par désorption thermique (rapport du 30 mars 2006).

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	68.0097	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=68.0097">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=68.0097</a>
Administration - DREAL	Base S3IC (Installations Classées)	67.02897	<a href="http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&amp;champEtablNumero=02897">http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv/ficheEtablissement.php?champEtablBase=67&amp;champEtablNumero=02897</a>

## Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection

## Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 1024516.0 , 6746709.0 (Lambert 93)

Superficie totale 47440 m<sup>2</sup>

Perimètre total 1298 m

## Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire 17/05/2017


Commune	Section	Parcelle	Date génération
MULHOUSE	KW	200	21/11/2014
MULHOUSE	KW	201	21/11/2014
MULHOUSE	KW	249	21/11/2014
MULHOUSE	KW	250	21/11/2014
MULHOUSE	KW	251	21/11/2014
MULHOUSE	KW	172	21/11/2014
MULHOUSE	KW	68	21/11/2014
MULHOUSE	KW	65	21/11/2014
MULHOUSE	KW	255	21/11/2014
MULHOUSE	KW	254	21/11/2014
MULHOUSE	KW	79	21/11/2014
MULHOUSE	KW	123	21/11/2014

MULHOUSE	KW	113	21/11/2014
MULHOUSE	KW	126	21/11/2014
MULHOUSE	KW	252	21/11/2014
MULHOUSE	KW	128	21/11/2014
MULHOUSE	KW	130	21/11/2014
MULHOUSE	KV	116	21/11/2014
MULHOUSE	KV	117	21/11/2014
MULHOUSE	KV	118	21/11/2014
MULHOUSE	KV	8	06/04/2018
MULHOUSE	KV	7	06/04/2018
MULHOUSE	KV	6	06/04/2018
MULHOUSE	KV	1	06/04/2018
MULHOUSE	KV	3	06/04/2018
MULHOUSE	KV	2	06/04/2018
MULHOUSE	KV	4	06/04/2018
MULHOUSE	KV	5	06/04/2018
MULHOUSE	KV	9	06/04/2018
MULHOUSE	KV	10	06/04/2018
MULHOUSE	KV	11	06/04/2018
MULHOUSE	KV	12	06/04/2018
MULHOUSE	KV	13	06/04/2018
MULHOUSE	KV	14	06/04/2018
MULHOUSE	KV	15	06/04/2018
MULHOUSE	KV	128	06/04/2018
MULHOUSE	KV	129	06/04/2018
MULHOUSE	KV	126	06/04/2018
MULHOUSE	KV	127	06/04/2018
MULHOUSE	KW	154	06/04/2018
MULHOUSE	KW	14	06/04/2018
MULHOUSE	KW	112	06/04/2018
MULHOUSE	KW	71	06/04/2018

## Documents


---

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 68SIS06554



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 68SIS06554